

RO. 1710.7. 2018


KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Nakle n. Not.
wiel. kulawsko-pomorskie
PR.094.05.2018

SG - Lixyo
SE - onyf

Mymy

26.07.2018

URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 26.07.2018
Nakło nad Notecią, 02.07.2018 r.
L.dz.5374/07/2018IP

Nakło nad Notecią, 02.07.2018 r.

Pan
Wójt Gminy Sadki

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not. informuje, że w dniu 18.04.2018 r. w podległych Panu jednostkach OSP z terenu gminy Sadki, przeprowadzone zostały kontrole operacyjno-techniczne.

Zadaniem komisji dokonującej kontroli było sprawdzenie oraz dokonanie oceny:

1. Dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów i motopomp, a w szczególności dowodów rejestracyjnych pojazdów i przyczep specjalnych, kart pracy sprzętu silnikowego, oraz pojazdów, kontroli badań lekarskich kierowców, świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu.
2. Sprawności technicznej, stanu utrzymania i konserwacji pojazdów, sprzętu pożarniczego, motopomp oraz urządzeń pożarniczych zainstalowanych na pojazdach.
3. Stanu zaplecza technicznego, pomieszczeń garażowych, warsztatowych i magazynków paliw oraz wyposażenia w urządzenia i narzędzia warsztatowe.
4. Przydatność, stan utrzymania i zabezpieczenia strażnic, ich otoczenia, urządzeń pomocniczych.
5. Dokumentacji operacyjnej oraz ewidencji kart wyszkolenia członków OSP.
6. Wiadomości kierowców z zakresu znajomości danych taktyczno-technicznych samochodów oraz sprzętu.
7. Gotowości operacyjnej do podejmowania działań interwencyjnych, w tym systemu alarmowania, stanów osobowych, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej jednostki, wyposażenia w sprzęt pożarniczy.
8. Respektowanie zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań ratowniczych poprzez stosowanie właściwych dla zagrożenia środków ochrony indywidualnej.

Na podstawie wyników kontroli operacyjno-technicznej oraz przeprowadzonych w miesiącach maj, czerwiec przez kierownictwo komendy, wizytacji w jednostkach OSP wypracowane zostały poniższe uwagi, wnioski i propozycje.

OSP Anieliny

1. Uwagi i wnioski:

- brak wyposażenia druhów w środki ochrony indywidualnej, tj. używane pasy bojowe nie posiadają wymaganego atestu,
- brak linki ratowniczej na wyposażeniu jednostki,
- w celu podniesienia skuteczności podejmowanych działań proponujemy doposażyć jednostkę w szyny usztywniające „Kramera”, pilarkę do drewna oraz pompę szlamową.

2. Ocena jednostki: **4,5**.

OSP Bnin

1. Uwagi i wnioski:

- brak wyposażenia druhów w środki ochrony indywidualnej, tj. używane pasy bojowe nie posiadają wymaganego atestu,
- brak drobnego sprzętu na wyposażeniu jednostki, tj. podpinka węzowej oraz radiostacji nasobnej,
- w celu podniesienia skuteczności podejmowanych działań proponujemy doposażyć jednostkę w pilarkę do drewna.

2. Ocena jednostki: **4,5**.

OSP Jadwiżyn

1. Uwagi i wnioski:

- brak wyposażenia druhów w środki ochrony indywidualnej, tj. pasy bojowe oraz szelki asekuracyjne,
- w celu podniesienia skuteczności podejmowanych działań proponuję doposażyć jednostkę w kolejne 2 sztuki aparatów ochrony dróg oddechowych oraz zestaw hydrauliczny sprzętu ratowniczego.

2. Ocena jednostki: **5,0**.

OSP Sadki:

1. Uwagi i wnioski:

- motopompy PO-5 pozostają od dłuższego czasu wycofane z podziału bojowego z uwagi na stwierdzone uszkodzenia,
- brak drobnego sprzętu na wyposażeniu jednostki, tj. radiostacje nasobne,
- konserwacja pojazdu i sprzętu wykonana na poziomie dostatecznym,
- w pomieszczeniach garażowych należy przeprowadzić prace remontowe,
- zaleca się częstsze zajęcia na zbiórkach szkoleniowych w zakresie obsługi sprzętu hydraulicznego.

2. Ocena jednostki: **4,0**.

Pragnę zwrócić uwagę, iż pojawiają się sytuacje, podczas których pojazdy ratownicze nie posiadają zachowanej ciągłości wykonywanych przeglądów technicznych. Proszę uczulić kierowców na powyższą okoliczność oraz zobligować do terminowego wykonywania przeglądów technicznych pojazdów oraz zachowania terminów badania sprzętu ODO, sprzętu silnikowego i elektrycznego.

Dodatkowo informuję, że pojawiły się przypadki gdy pojazd i sprzęt nie były należycie przygotowane do przeglądu operacyjno-technicznego. Stan taki przyczynił się do znaczącego obniżenia poziomu przeglądu, z którym spotykaliśmy się w latach ubiegłych. Jednocześnie zaznaczam, że to głównie kierowcy-konserwatorzy sprzętu w jednostkach OSP, jak i naczelnicy powinni dokładać wszelkich starań aby powierzony sprzęt i pojazdy były należycie konserwowane.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli we wszystkich jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Sadki, komisja stwierdza, iż najlepszy wynik przygotowania druhów do działań ratowniczo – gaśniczych, jak również konserwacji samochodów i sprzętu znajdującego się w samochodach i w remizach uzyskała jednostka **OSP Jadwiżyn**. Zdaniem komisji jednostka ta zasłużyła na wyróżnieniu.

Do wiadomości:

1. Komendant Gminny dh Janusz Ozimina

~~KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej~~

st. krypt. mgr inż. Roman Kłos