


PR.094.05.2019

Nakło nad Notecią, 17.04.2019 r.



Pan
Wójt Gminy Sadki

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not. informuje, że w dniu 14.04.2019 r. w podległych Panu jednostkach OSP z terenu gminy Sadki, przeprowadzone zostały kontrole operacyjno-techniczne.

Zadaniem komisji dokonującej kontroli było sprawdzenie oraz dokonanie oceny:

1. Dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów i motopomp, a w szczególności dowodów rejestracyjnych pojazdów i przyczep specjalnych, kart pracy sprzętu silnikowego, oraz pojazdów, kontroli badań lekarskich kierowców, świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu.
2. Sprawności technicznej, stanu utrzymania i konserwacji pojazdów, sprzętu pożarniczego, motopomp oraz urządzeń pożarniczych zainstalowanych na pojazdach.
3. Stanu zaplecza technicznego, pomieszczeń garażowych, warsztatowych i magazynków paliw oraz wyposażenia w urządzenia i narzędzia warsztatowe.
4. Przydatność, stan utrzymania i zabezpieczenia strażnic, ich otoczenia, urządzeń pomocniczych.
5. Dokumentacji operacyjnej oraz ewidencji kart wyszkolenia członków OSP.
6. Wiadomości kierowców z zakresu znajomości danych taktyczno-technicznych samochodów oraz sprzętu.
7. Gotowości operacyjnej do podejmowania działań interwencyjnych, w tym systemu alarmowania, stanów osobowych, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej jednostki, wyposażenia w sprzęt pożarniczy.
8. Respektowanie zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań ratowniczych poprzez stosowanie właściwych dla zagrożenia środków ochrony indywidualnej.

Na podstawie wyników kontroli operacyjno-technicznej oraz przeprowadzonych w miesiącach maj, czerwiec przez kierownictwo komendy, wizytacji w jednostkach OSP wypracowane zostały poniższe uwagi, wnioski i propozycje.

OSP Anieliny

1. Uwagi i wnioski:

- brak wyposażenia druhów w środki ochrony indywidualnej, tj. używane pasy bojowe nie posiadają wymaganego atestu,
- brak linki ratowniczej na wyposażeniu jednostki,
- podczas zbiórek szkoleniowych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową obsługę pojazdu oraz zasady obowiązujące podczas rozwinięć bojowych.

2. Ocena jednostki: 4,5.

OSP Bnin

1. Uwagi i wnioski:

- brak wyposażenia druhów w środki ochrony indywidualnej, tj. używane pasy bojowe nie posiadają wymaganego atestu,
- brak drobnego sprzętu na wyposażeniu jednostki, tj. radiostacji nasobnej,
- należy uzupełnić wpisy w książce naczelnika OSP,
- podczas uruchamiania pojazdu występuje silne zadymienie garażu. Należy podjąć działania mające na celu montaż systemu wyciągu spalin, tym bardziej, że ubrania specjalne oraz sprzęt ochrony indywidualnej składowany jest w tym samym garażu.

2. Ocena jednostki: **4,5**.

OSP Jadwiżyn

1. Uwagi i wnioski:

- brak wyposażenia druhów w środki ochrony indywidualnej, tj. rękawice specjalne,
- podczas kontroli stwierdzono silne spękanie opon tylnych w pojeździe, które zdaniem komisji powinny zostać wymienione,
- należy wykonać przegląd oraz ocenę techniczną węży tłocznych,
- w celu podniesienia skuteczności podejmowanych działań proponuję doposażyć jednostkę w kolejne 2 sztuki aparatów ochrony dróg oddechowych oraz rozpieracz hydrauliczny ramieniowy.

2. Ocena jednostki: **5,0**.

OSP Sadki:

1. Uwagi i wnioski:

- w pomieszczeniach garażowych należy przeprowadzić prace remontowe,
- konserwacja zestawu hydraulicznego wykonana na poziomie dostatecznym,
- pomieszczenia magazynku remizy nie zostały przygotowane do przeglądu operacyjno-technicznego.

2. Ocena jednostki: **4,0**.

Informuję, że pojawiły się przypadki gdzie pojazd i sprzęt nie były należycie przygotowane do przeglądu operacyjno-technicznego. Stan taki przyczynił się do znaczącego obniżenia poziomu kontroli, z jakim nie spotykaliśmy się w latach ubiegłych. Jednocześnie zaznaczam, że to głównie kierowcy-konserwatorzy sprzętu w jednostkach OSP, jak i naczelnicy powinni dokładać wszelkich starań aby powierzony sprzęt i pojazdy były należycie konserwowane.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli we wszystkich jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Sadki, komisja stwierdza, iż najlepszy wynik przygotowania druhów do działań ratowniczo – gaśniczych, jak również konserwacji samochodów i sprzętu znajdującego się w samochodach i w remizach uzyskała jednostka **OSP Jadwiżyn**. Zdaniem komisji jednostka ta zasłużyła na wyróżnienie.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

brzg. mgr inż. Sławomir Reszkowski

Do wiadomości:

1. Komendant Gminny dh Andrzej Hak