


wykonano ksero
28.06.2019. gals


Dębionek, dnia 27.05.2019 r.



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Nakle nad Notecią
ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło n/Not.

PR.5580.10.2.2019



Egz. nr 

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 27.05.2019 r. do 27.05.2019 r.

przez

1) st. sekc. Mieszko Błasiak, starszy technik, nr leg. służbowej 10/2019

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PR.5580.10.1.2019 z dnia 21.05.2019 r., wydanym przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Świetlica Wiejska, Dębionek 79, 89-110 Sadki

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki	P. Alicja Matejczyk – kierownik GOPS w Sadkach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
jw.	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrolę przeprowadzono w związku z prośbą o wydanie opinii w sprawie spełniania wymagań lokalowych w budynku, w którym będzie prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 07.05.2019 r. Na zlecenie Urzędu Gminy Sadki. Termin kontroli został uzgodniony telefonicznie z wnioskodawcą.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

jw.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel ESM Złotów ul. Partyzantów 4, 77-400 Złotów.
Przedstawiono umowę użyczenia z dnia 12 grudnia 2017 r. pomiędzy Zarządem Eksploatacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotowie ul. Partyzantów 4, 77-400 Złotów a Gminą Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki. P. Dariusz Gryniewicz Wójt Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki reprezentowany przez GOPS Sadki w imieniu, którego działa P. Alicja Matejczyk – kierownik GOPS.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

1. Kontrolowana placówka znajduje się w lokalu przeznaczonym na świetlicę wiejską zlokalizowaną w budynku Dębionek 79.
2. Budynek parterowy, murowany, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, dach płaski.
3. Według możliwej oceny budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
4. W budynku znajdują się mieszkania należące do spółdzielni, wspólna kotłownia i lokal przeznaczony na placówkę wsparcia dziennego.
5. Wysokość budynku – 4,5 m, zakwalifikowany do grupy budynków niskich (N).
6. Powierzchnia lokalu przeznaczonego na placówkę wsparcia dziennego wynosi 68,59 m², kubatura lokalu 214 m³.
7. Lokal składa się z 3 pomieszczeń: sali zajęć, aneksu kuchennego i toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
8. Do ewakuacji z lokalu przewidziano 1 wyjście ewakuacyjne, prowadzące przed front budynku. Stanowiące obecnie główne wejście z lokalu. Otwierane na zewnątrz szerokość 1 m. Przejście ewakuacyjne w lokalu prowadzi przez nie więcej niż 2 pomieszczenia.
9. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego w lokalu będzie przebywało jednorazowo maksymalnie 15 dzieci i 1 wychowawca.
10. Podczas kontroli w placówce nie znajdowały się dzieci.
11. Drogę pożarową stanowi DP 1906 droga asfaltowa, bez uwag.
Hydrant zewnętrzny zlokalizowany w odległości ok. 75 m od budynku, przy Sklepie.

3. Organizacja ochrony ppoż.

1. W obiekcie zlokalizowano instrukcję postępowania na wypadek pożaru wywieszona przy głównym wyjściu.
2. Budynek oznakowany znakami bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji – bez uwag.
3. Podczas kontroli placówka wsparcia dziennego nie funkcjonowała, pouczono kierownika GOPS o konieczności przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Budynek nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego lub egzekucyjnego prowadzonego przez PSP.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Główny wyłącznik prądu zlokalizowany wewnątrz budynku, przy głównym wyjściu.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Bez uwag

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażony w gaśnice – oznakowanie i rozmieszczenie, bez uwag. Data następnego badania 01/2020 r. wykonał Roman Drajem Firma H.U. „DRAPPOŻ-2” ul. Młyńska 12a, 89-100 Nakło, bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W przedmiotowym obiekcie podczas kontroli nie stwierdzono występowania systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje zubożających warstwę ozonową.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna.
2. Wentylacja grawitacyjna.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Instalacja elektryczna – Protokół z badań rezystancji izolacji z dnia 26.04.2019 r., wykonał: Roman Kryger nr D+E/116/1145el/2014, bez uwag.
2. Wentylacja grawitacyjna – Protokół nr 194/2019 z dnia 22.05.2019 r., wykonał: Mistrz Kominiarski Józef Stuba.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Brak

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Kierownik GOPS
Alicja Matejczyk
mgr Alicja Matejczyk

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY TECHNIK
Wydział
operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy
Mieszko Piasek

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)